

平成30年度 施設点検の実施状況

点検項目	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月
擁壁等												
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日	28日	31日	28日	
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
遮水工												
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	16日 重機 により一部 損傷 応急 処置済み※	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無 ※	無	無	無	無
調整槽												
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日	28日	31日	28日	
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水処理設備												
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
防凍措置												
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日	28日	31日	28日	
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

※詳細別紙 ※ 重機による接触事故の応急処置部の修復完了

事故報告書に係る追加報告について

平成30年10月16日付け30エコ第12号で事故報告書を提出しましたが、11月11日に遮水シート裂傷部の補修を完了しましたので報告します。

- 1 発生日時 平成30年10月16日（火）午前11時15分頃
- 2 場所 処分場入口から約60m奥の北側壁面、埋立地面から約0.3m上の位置
- 3 遮水シート損傷の状況 縦に30cm弱の裂傷
- 4 原因 重機作業時、バケットが埋まっていた廃棄物に引っかかり、北側壁面に接触
- 5 遮水シートの補修
 - ・前回の遮水シートの補修を実際に施工した業者に依頼。
 - ① 株式会社シンセイテクノス 大阪市鶴見区
 - ② 平成30年11月10日（土）13:00～11日（日）15:00
 - ③ 施工業者代表者（主任技術者）、財団及びケー・エフ・シー（シート納入業者）顧問で補修面積を確認し、押し出し式溶着工法で修復を実施。
 - ④ 同日、溶着部分について、負圧検査により溶着が確実に行われていることを財団が確認。
 - ※補修面積：高さ30cm×幅30cm
 - ※負圧検査：中性洗剤を塗布・発泡後、減圧し、10秒後に漏気による泡が発生しないかを確認する検査
- 6 今後の対応及び再発防止策
 - ・壁面から5m以内での作業を行う場合は、監視員を配置し2名で対応する。
 - ・運転者及び監視員、細心の注意を払い作業を行う。