

## 平成30年度 施設点検の実施状況

点検項目	平成30年										平成31年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等													
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日	28日				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
遮水工													
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	16日 重機により一部損傷 応急処置済み※	開業日全日	開業日全日			
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無		無 ※	無			
調整槽													
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日	28日				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
浸出水処理設備													
点検日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日	開業日全日			
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
防凍措置													
点検日	27日	31日	29日	31日	31日	28日	31日	30日	28日				
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				

※詳細別紙    ※ 重機による接触事故の応急処置部の修復完了

事故報告書に係る追加報告について

平成30年10月16日付け30エコ第12号で事故報告書を提出しましたが、11月11日に遮水シート裂傷部の補修を完了しましたので報告します。

- 1 発生日時 平成30年10月16日（火）午前11時15分頃
- 2 場所 処分場入口から約60m奥の北側壁面、埋立地面から約0.3m上の位置
- 3 遮水シート損傷の状況 縦に30cm弱の裂傷
- 4 原因 重機作業時、バケットが埋まっていた廃棄物に引っかかり、北側壁面に接触
- 5 遮水シートの補修
  - ・前回の遮水シートの補修を実際に施工した業者に依頼。
  - ① 株式会社シンセイテクノス 大阪市鶴見区
  - ② 平成30年11月10日（土）13:00～11日（日）15:00
  - ③ 施工業者代表者（主任技術者）、財団及びケー・エフ・シー（シート納入業者）顧問で補修面積を確認し、押し出し式溶着工法で修復を実施。
  - ④ 同日、溶着部分について、負圧検査により溶着が確実に行われていることを財団が確認。
  - ※補修面積：高さ30cm×幅30cm
  - ※負圧検査：中性洗剤を塗布・発泡後、減圧し、10秒後に漏気による泡が発生しないかを確認する検査
- 6 今後の対応及び再発防止策
  - ・壁面から5m以内での作業を行う場合は、監視員を配置し2名で対応する。
  - ・運転者及び監視員、細心の注意を払い作業を行う。