

～新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備について～

県・エコサイクル高知からのお知らせ

工事区域の現在の状況

1 施設本体工事

- ・埋立地内部では、中柱の組立を進めるとともに、東側にある集水ピット内部の管理用階段を施工中です。
- 管理用階段の先には地下水を集め水質や漏水をモニタリングを行うスペースがあります。
- ・防災調整池では、河川へ流れ出る雨水流量を調整する放流施設の施工が完了し、現在は堤体のコンクリート打設を進めています。



集水ピットの状況（令和7年9月3日撮影）



放流施設の施工状況（令和7年9月3日撮影）

2 進入路の整備状況

- ・斜面掘削が進み、国道33号から約450m付近まで工事用車両が通れるようになりました。
- また、国道から約250m付近ではガードレール基礎の設置を行っています。



国道33号側から見た状況（令和7年9月5日撮影）



処分場側から見た状況（令和7年9月3日撮影）

【問合せ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所
 電話：0889-22-4744
 FAX：0889-22-4764
 メール：info@ecokochi.or.jp
 〒789-1201 高岡郡佐川町甲1650番1号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
 電話：088-821-4595
 FAX：088-821-4520
 メール：030801@ken.pref.kochi.lg.jp
 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

環境モニタリング（令和7年8月測定）の結果について

8月に実施した環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果をお知らせします。
（降下ばいじんは、7月29日～8月22日の約1か月間の測定結果です。）

1 河川水

（単位）浮遊物質量：mg/L、濁度：度

地点	測定項目	R7.6.30	R7.7.29	R7.8.22	基準値※1
①	浮遊物質量	1未満	1	1	25
	濁度	0.6	1.0	1.0	—
②	浮遊物質量	10	11	4	25
	濁度	8.4	10.0	3.6	—
③	浮遊物質量	17	9	9	25
	濁度	11.6	7.5	8.0	—
④	浮遊物質量	3	3	2	25
	濁度	3.0	3.8	2.1	—

※1 日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質量と相関があることから、あわせて測定しています。

2 井戸水

調査は、年4回（季節ごと）実施する計画です。

次の調査は10月下旬の予定です。

3 降下ばいじん

（単位）t/km²/月

地点	R7.5.28 ～6.25	R7.6.25 ～7.29	R7.7.29 ～8.22	基準値※2
①	0.93	1.51	1.00	10
②※3	1.82	2.77	2.67	10

※2 環境影響評価で定めた参考指標


※3 令和5年4月から測定

4 動物(猛禽類)

調査は、4月から8月にかけて実施しました。
結果については、現在、取りまとめ中です。
取りまとめ後、来月号以降で改めてお知らせします。

モニタリング地点

至高知市



国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用



環境モニタリングは、計量証明事業所の登録を受けた(株)東洋技研【高知市】が実施しています。



令和7年8月調査で確認された猛禽類（サシバ）

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

◆これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」

◆「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ

(URL : http://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html)

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧ください。

